

بررسی سطح اطمینان نتایج آنالیز ترکیبات ریزآلاینده در محیط زیست

احمد مسن هرزندی

چکیده

همواره تصور بر این است که تجهیزات اندازه گیری با ریز نگری بالا قابل اعتماد می باشند و با استفاده از آنها می توان به جواب صحیح رسید ولی باید توجه داشت که در هر سیستم اندازه گیری حتی دقیق ترین آنها همواره خطا و همچنین شک و تردید در نتایج اندازه گیری وجود دارد و رسیدن به عدد واقعی میسر نیست، این شک و تردید را عدم قطعیت می نامند که در خصوص کیفیت اندازه گیری اطلاعاتی به دست می در این مقاله به صورت کاربردی و عملی نحوه محاسبه عدم قطعیت در آزمون های دستگاهی را آورده ایم. نمونه مورد آزمون آب بوده و پارامتر سنجش شده DDT می باشد که البته با توجه به تشابه روشهای دستگاهی قابل تعمیم به سایر پارامتر ها نیز می باشد.

کلمات کلیدی: عدم قطعیت، توزیع داده ها، آنالیز دستگاهی، ریز آلاینده

۱. مقدمه:

مدل اولیه ای که یک مقدار اندازه گیری شده x را ترکیبی از مقدار واقعی x بعلاوه یک خطای اندازه گیری ϵ تعریف می کند، تنها نقطه شروع برای تحلیل خطاهای اندازه گیری می باشد. برای جداسازی منابع مشخص خطأ، باید مدل اولیه توسعه داده شود تا شامل تعاریف دقیق انواع مختلف خطاهای اندازه گیری گردد. در مقابل باید از روشهای ویژه جمع آوری داده ها (مانند طراحی آزمایشها) برای برآورد کردن سهم هر یک از این خطاهای در کل خطای اندازه گیری استفاده شود. چنین مدلی را می توان با بسط معادله مدل اولیه که در آن عبارت خطأ، مرحله به مرحله به زیرگروههای بیشتری تقسیم شده است بدست آورد. شکل ۱ مراحل تجزیه کل خطای اندازه گیری را نشان می دهد.